

FREIO 8

NORMA: EM 362

REDUZIDO: 49050688

REFERÊNCIA: STF FRO688



EN 341 TIPO 2 CLASSE B
EN 12841:2006 TIPO C

VIDA ÚTIL



A vida útil estimada do produto é de até 10 anos, desde que seja realizada inspeção anual por um profissional qualificado e autorizado pela **STEELFLEX**. Esse período pode variar conforme diversos fatores, como uso frequente ou inadequado, condições ambientais (umidade, frio intenso), esforços excessivos, exposição ao calor, envelhecimento natural dos materiais e contato com agentes químicos.

Quanto melhor for a conservação e o uso correto do equipamento, maior será sua durabilidade. Ainda assim, recomenda-se a substituição do produto, no máximo, após 10 anos de utilização.

PROTEÇÃO

• QUEDAS



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Equipamento de freio para descida em cordas simples ou duplas. Deve ser utilizado como um componente em um sistema descensor de corda.

Material: Alumínio anodizado Tamanho dos olhais: - Olhal maior: diâmetro interno 52mm (2) - Olhal menor: diâmetro interno 26mm (1") Ponto de ancoragem: Pode acomodar um conector de até 16mm de diâmetro. Diâmetro de corda recomendado: $8\text{mm} \leq \phi < 11\text{mm}$ Capacidade: Máx: 136 kgs Acabamento: Anodizado Ruptura: 50 kN Peso: 136 gramas.



INDICAÇÕES DE USO

Os descensores tipo oito são indicados para atividades como alpinismo, espeleologia, rafting e operações de resgate. O uso inadequado pode resultar em acidentes graves, inclusive fatais.

Este material não substitui o treinamento técnico necessário para a utilização do equipamento. Por isso, seu uso deve ser restrito a profissionais capacitados e devidamente treinados nessas práticas.

Independentemente da forma de utilização do, é fundamental verificar durante o uso se o conector está corretamente posicionado. As forças de tração devem atuar sempre no sentido do eixo principal do conector, garantindo maior segurança na operação.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Verificar antes de cada uso o bom funcionamento mecânico ou deformação mecânica, se houver. Em caso de sujidade, limpe o equipamento com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar em água a uma temperatura de 25°C a 50°C, usando um detergente neutro. Deve se deixar secar naturalmente, mantido longe do fogo ou de qualquer outra fonte de calor.

Armazenar em local fresco e seco, de preferência longe da umidade, luz solar direta, condições muito ácidas ou básicas, ou cantos afiados.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado