

CINTURÃO DE SEGURANÇA

CA: 52306 MODELO: ELETRICISTA

REDUZIDO:49059115

REFERÊNCIA:STF-CQCT4291



ABNT NBR 15836:2020 | ABNT NBR 15835:2020

PROPÓSITO DE APLICAÇÃO



O equipamento destina-se à retenção de quedas e ao posicionamento em altura, sendo também com proteção/isolamento das fivelas (dielétrico). Trata-se de EPI de uso individual, a ser utilizado com sistemas de retenção de quedas compatíveis, sendo vedada qualquer alteração de suas características originais. O usuário deve permanecer continuamente ancorado a ponto seguro e certificado.

VIDA ÚTIL



O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele esteja em boas condições de colocação funcionamento. Verifique se os componentes de metal não estão enferrujados ou mecanicamente distorcidos, se a fita dos cintos de segurança não deve conter cortes ou desgastes, se as costuras não devem estar danificadas em nenhum lugar. Retire o equipamento de uso quando houver qualquer dúvida sobre sua condição. Não use-o novamente até uma confirmação por escrito por uma pessoa competente.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cinturão de segurança tipo paraquedista, modelo dielétrico, confeccionado em fitas de poliéster de alta tenacidade, com componentes metálicos em aço dotados de revestimento dielétrico com isolamento de até 12 kV. Possui quatro elementos de engate, sendo um elemento de engate dorsal em argola tipo "D", elemento de engate frontal peitoral em fita e dois elementos de engate laterais em argolas tipo "D" para posicionamento. Incorpora alças de resgate nos ombros para uso em espaços confinados, suporte para talabartes, indicador de impacto/quedas e acolchoamento na região lombar, proporcionando maior conforto em uso prolongado. Dispõe de fitas de ajuste nas regiões peitoral e das pernas, bem como fivelas em liga de aço com revestimento dielétrico, garantindo regulagem precisa, ajuste ergonômico e maior segurança operacional.



INDICAÇÕES DE USO

O equipamento deve ser usado por uma pessoa treinada e capacitada para o seu uso em segurança, se destina para trabalhos com restrição, retenção de queda em trabalhos realizados em altura.

Nota: O cinturão de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Em caso de sujidade menor, limpe com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar com água a uma temperatura de 30°C a 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Se o equipamento estiver molhado, seja por uso ou devido à limpeza, deve se deixar secar naturalmente, ficando afastado do calor direto.

De preferência, guarde o em um lugar fresco e seco, embalado em sacos plásticos selados, e longe de ambientes úmidos, cantos afiados, vibrações, e raios ultravioleta.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado