

SUPORTE DE 3WAY

MODELO: 20 METROS

REDUZIDO: 49050500

REFERÊNCIA: STF-SP0500



PROPÓSITO E APLICAÇÃO



O suporte para trava-quedas retrátil 3-way, tem como finalidade proporcionar um ponto de fixação/backup seguro, estável e elevado para sistemas de proteção contra quedas.

Desenvolvido para uso com trava-quedas retráteis com sistema de resgate integrado, o 3-Way garante o correto posicionamento e funcionamento do equipamento, tanto na movimentação do usuário quanto na retenção de quedas.

É indicado para aplicações em espaços confinados, como poços, tanques, silos e galerias, além de atividades industriais que exijam acesso vertical e possibilidade de resgate. Também permite operações de subida e descida assistida, contribuindo para maior segurança e controle nas situações de emergência.

VIDA ÚTIL



O usuário deve realizar uma inspeção antes do uso do equipamento, para garantir que ele está em boas condições de colocação e funcionamento. Inspeccionar visualmente o sistema antes de cada uso para assegurar-se que esteja em condições de uso e esteja operando corretamente. Se durante a inspeção surgirem dúvidas quanto à segurança do sistema ou de um componente, os mesmos devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa competente.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O suporte consiste em uma placa metálica estrutural fabricada em aço de alta resistência, projetada com furações específicas para o acoplamento de 3way ao tripé. O conjunto inclui parafusos de fixação em aço, apresentando acabamento anticorrosivo.



INDICAÇÕES DE USO

Este componente é indicado para a interface de montagem entre 3way ao tripé de resgate. Tendo a opção para 3way de 20 e 30 metros, garantindo que o guincho esteja firmemente fixado ao braço do tripé.

Nota: O equipamento de segurança deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Quando não em uso, armazene o suporte de ancoragem em local distante de ambientes altamente ácidos ou básicos. Nunca coloque itens pesados em cima do produto.

Assegure-se também que o produto esteja armazenado distante de ambientes quimicamente perigosos; preferencialmente a armazenagem deve ser feita em ambientes secos.

Em caso pouca sujeira, limpe o suporte de ancoragem com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para limpeza intensiva, lave o suporte de ancoragem com água a uma temperatura entre 30°C e 60°C com detergente neutro (pH+7).

A temperatura de lavagem não deve exceder 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.

SEGMENTOS



Espaço confinado