

CAPACETE FALCON

CA: 42234

MODELO: SEM ABA FRONTAL

REDUZIDO: 490517144



POWER



VIDA ÚTIL



Recomenda-se a substituição do casco a cada 5 anos; suspensão e jugular a cada 1 ano, mesmo o produto não apresentando irregularidades.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Capacete classe E, tipo I (sem aba)
- Material ABS
- Carneira com suspensão revestida de material antialérgico (E.V.A.)
- Tira almofadada em E.V.A. posicionada na parte frontal
- Regulagem através de catraca
- Jugular de 3 pontos
- Placa refletiva removível localizado na parte de trás do capacete



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Inspecione todas as peças regularmente e assegure que a suspensão esteja devidamente presa ao casco. Nunca altere o conjunto casco e suspensão. Substitua imediatamente o capacete ou a suspensão nos primeiros sinais de fissuras, rachaduras, desgastes ou degradação para que não haja redução da proteção.

Se o capacete sofrer algum tipo de impacto, descarte-o imediatamente, mesmo que o dano não seja visível. Não o exponha em contato com produtos químicos ou altas temperaturas. Limpe-o com sabão neutro e água. Use apenas a suspensão aprovada. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves ou morte.

Empresa/Marca	Steelflex
Cores disponíveis	Amarelo (STF CPTR00100), azul (STF CPTR00200), branco (STF CPTR00600), preto (STF CPTR00610) e vermelho (STF CPTR00700)
Normas	ABNT NBR 8221:2019, ANSI Z89.1:2009

PROTEÇÃO

- IMPACTOS SOBRE O CRÂNIO
- CHOQUES ELÉTRICOS (ATÉ 30.000V)

SEGMENTOS



Indústria



Construção Civil



Riscos Elétricos



Trabalho em altura



Espaço confinado