

TALABARTE DE SEGURANÇA

MODELO: ELETRICISTA

REDUZIDO: 49059116

REFERÊNCIA: STF-CQTL0245



ABNT NBR 15834:2020

PROPÓSITO DE APLICAÇÃO



Estes talabartes foram projetados para minimizar o risco e dar proteção contra o perigo das quedas de altura. No entanto, lembre-se que nenhum EPI pode fornecer proteção completa, devendo sempre ser tomado o devido cuidado durante a realização de atividades em altura.

VIDA ÚTIL



- Este talabarte foi projetado para ser utilizado em um sistema de contenção de quedas, e deve ser conectado apenas ao elemento de engate para retenção de queda do cinturão de segurança.
- É essencial que o dispositivo de ancoragem ou ponto de ancoragem e o trabalhador estejam sempre posicionados de modo a minimizar tanto o risco quanto a distância possível de uma queda. Certifique-se de que o ponto de ancoragem esteja acima da cabeça do usuário.
- Em um sistema de retenção de quedas, só poderá ser usado um cinturão de segurança que atenda a norma NBR 15836/15835:2020.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Talabarte de segurança dielétrico duplo, com absorvedor de energia, confeccionado em fita tubular elástica de poliéster de alta tenacidade (44 mm), dotado de três conectores dielétricos não condutivos (14 kV), sendo dois conectores classe A nas extremidades superior com abertura de 55mm, e um conector classe T na extremidade inferior com abertura de 20mm, todos com carga de ruptura mínima de 23 kN. Comprimento total de 1,50M sem acionamento do absorvedor



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Os talabartes só devem ser usados por pessoas treinadas e competentes ou sob a supervisão direta de uma pessoa competente
- Antes de usar, realize uma verificação do talabarte para garantir que está em boas condições e que funciona corretamente.
- Em caso de sujidade menor, limpe o talabarte com um pano de algodão ou uma escova macia. Não use materiais abrasivos. Para uma limpeza intensiva, lavar o talabarte em água a uma temperatura de entre 30°C e 60°C, usando um detergente neutro (pH 7). A temperatura de lavagem não deve exceder de 60°C. Não use detergentes ácidos ou básicos.
- Inspeccione todas as correias, cabos e cordas do talabarte quanto a marcas de cortes ou abrasão. Verifique também todos OS conectores do talabarte quanto ao bom funcionamento mecânico e os efeitos da corrosão ou deformação mecânica, se houver. Deve se ter certeza de que o conector utilizado está corretamente fixado ao elemento de ancoragem e que ele está travado, de acordo com a NBR 15837:2020.
- Retire de uso qualquer talabarte se surgir alguma dúvida sobre sua condição para o uso seguro ou se este já travou uma queda, deve ser totalmente inspecionado antes de cada uso.

SEGMENTOS



Trabalho em altura



Espaço confinado